

Nummer	P6
Bezeichnung	Fehlersuche
Übungsart	☑ praktisch ☐ theoretisch
Lernziele	> Onlinediagnose, Diagnosepuffer und Aufrufhierarchie für das Suchen von Stoppfehlern vertiefen.
Schwierigkeit	□ leicht ☑ mittel □ schwer
Zeitaufwand	15 bis 60 Minuten
TIA-Portal ab	V14 SP1
Hardware	☐ S7-1200 Home-Modell ☐ S7-1500 Home ☐ TP700 Touchpanel ☐ G120 Antrieb ☐ S7-1200 Motion-Modell
PLC-Sim möglich	□ nein ☑ ja
Bemerkungen	
Ersteller	Martin Glarner
Letzte Änderung	16.09.2022 Optimierungsvorschläge senden Sie bitte an info@spshaus.ch



Stopp-Fehler Nr.1

Unterbrochener Baustein: FC100

Fehler: Bereichslängenfehler, schreibzugriff DB-Bereich, fehlerhafte Adresse

Korrektur: (alte Anweisung → neue Anweisung)

FC100: NW1 Zahl 11 muss auf einen Wert zwischen 1..10 geändert werden.

Stopp-Fehler Nr.2

Unterbrochener Baustein: FB 300

Fehler: Bereichslängenfehler, schreibzugriff flüchtiger DB-Bereich, fehlerhafte Adresse

Korrektur: (alte Anweisung → neue Anweisung)

FB300: IF #akt_Speicherplatz > 100 THEN -> IF #akt_Speicherplatz >= 100 THEN



Stopp-Fehler Nr.3

Unterbrochener Baustein: FC100

Fehler: Verschachtelungstiefe des Baustein-Stacks überschritten

Korrektur: (alte Anweisung → neue Anweisung)

EC100-

Netzwerk 4 löschen, da der FC100 sich selber wieder aufruft und somit der Zyklus nie beendet wird.

Der Fehler kann z.B. über Programminformationen gefunden werden

